

Gestão de Equipamentos



Como reduzir custos e aumentar a eficiência no uso de equipamentos na obra




Escoramentos Andaimes Fôrmas

Os Sistemas **TIP** oferecem soluções completas e sob medida para a sua obra, desde a estrutura até o acabamento.

E com a vantagem do atendimento personalizado e eficiente desde o primeiro contato.


Soluções eficazes e objetivas para cada projeto e suporte técnico para o correto manuseio dos equipamentos são a nossa marca.

TIPflex




escoramentos

TIPsafe



andaimes

TIPtech




fôrmas

Produtos


Escoramentos

- Adaptável a qualquer tipo de estrutura com execução prática e segura.
- Conjunto estável, de fácil montagem e regulagem fina.
- Perfeito nivelamento das fôrmas, por meio de telescópicas e forçados superiores



Andaimes

- Rápida e fácil montagem e desmontagem, em alturas elevadas ou condições adversas.
- Prático sistema de encaixe.
- Grande variedade de acessórios.
- Interação com tubos e braçadeiras fixas e giratórias para a execução de guardacopos, aparalixos, estroncas ou estaios.



Fôrmas

- Portátil, de fácil montagem e desmontagem.
- Com grande capacidade de carga, baixo peso e alta flexibilidade.
- Ciclo de concretagem de apenas 1 dia, com grande economia de mão de obra e acabamento superior.




Devolução de materiais

- Antes de carregar o caminhão, os equipamentos deverão ser limpos, com a retirada de crostas de concreto, argamassas e outros resíduos, utilizando espátula ou escova de aço. Certifique-se também de que não há entupimento nos tubos nem roscas obstruídas.



Devolução de materiais

Sugestão de sequência de carregamento na obra



Antes do caminhão sair, verifique se a carga está bem amarrada e se as peças estão corretamente acomodadas na carroceria.

No depósito da TIP

Nesta fase, a **presença do Conferente do Cliente é indispensável**, pois é neste momento que serão identificados eventuais danos ou perda total nos equipamentos.

Sustentabilidade

- Evite o uso de madeiras. Os escoramentos metálicos são completos e normalmente não precisam de palmetas, calços ou amarrações.
- Todas as peças na obra foram dimensionadas exatamente para seu projeto, portanto, não amasse, corte ou deforme nenhuma peça. Chame um de nossos técnicos e tire suas dúvidas.
- Crie áreas de descarte independente para entulho, madeira e aço e, se possível, longe do local de armazenagem e montagem dos equipamentos.

Lembre-se:

A TIP só fornece equipamentos de aço e madeira certificados.

